

PROGRAMME DE FORMATION NORME ATEX – Risque d'Explosion - Zonage

OBJECTIFS

Personnel de production – ATEX Niveau 0

Identifier les risques de formation d'une atmosphère explosive.

Appliquer les mesures techniques et organisationnelles permettant d'empêcher l'inflammation d'une zone ATEX.

Appliquer les mesures de protection dans les zones à risque d'explosion.

PUBLIC :

Opérateurs et personnels de production.

PRÉREQUIS

Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis pour suivre cette formation.

METHODES PEDAGOGIQUES :

Méthodes pédagogiques

- Exposés illustrés.

Moyens techniques

- PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Moyens humains

- Formateur qualifié, intervenant dans le domaine industriel en zonage, diagnostic, vérification et/ou formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- **Durée** : 0,5 jour
- **Lieu** : Locaux de l'entreprise ou salle TQSE Consultant

PROGRAMMES ET CONTENUS

- Les mécanismes de l'explosion
- Qu'est-ce que l'explosion ?
- La création des atmosphères explosives
- L'inflammation des atmosphères explosives
- La réglementation ATEX
- Les Directives ATEX
- Les obligations du Chef d'Entreprise
- Le zonage d'ATEX
- Les interventions en zone ATEX
- La suppression des risques de création d'une atmosphère explosive
- L'intervention avec du matériel de sécurité ATEX
- L'intervention avec permis de feu et contrôle d'explosimétrie
- Les mesures complémentaires de prévention applicables

Contrôle des connaissances

ÉVALUATION

- Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis et des compétences (QCM en fin de formation pour rappeler les éléments importants à retenir).

- Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.